



型導切割裝置(guided cutting apparatus)

割切多數同型鋼材時，為節省畫線作業提高電弧或瓦斯割切效率，利用實際尺寸或 1/10，1/100 型板或圖面等為導板進行割切作業。



摘自 <https://www.koike.com/plasma-oxy-fuel-cutting-machines>