

電弧切割(arc cutting)

利用電極與母材接觸時產生電弧高熱局部熔化母材,電弧切割分為碳極電弧切割、金屬電弧切割、電弧氣體切割、氧氣電弧切割、惰性氣體電弧切割(包括TIG及MIG切割)及離子電弧切割。



回施工設施



回分類索引

回海洋工作站

載滿珠寶的駱駝

2011 埃及尼羅河之旅



載滿貨品的驢子



阿拉丁神燈